# 《工程训练 C》教学大纲 II

课程代码: 4118010042

课程名称: 工程训练 C

**Engineering Training C** 

学 分: 2

学 时: 32

先修课程:

适用对象:对口单招非机械类相关专业学生

## 一、教学目的

工程训练 C 是一门以实践为主的技术基础课,是非机械类有关专业教学计划中重要的实践教学环节之一。在教师的指导下,学生进行独立操作,通过实习获得机械制造的基本知识,建立机械制造生产过程的概念;在培养一定操作技能的基础上增强学生的工程实践能力;在劳动观点、创新意识、理论联系实际的科学作风等基本素质方面受到培养和锻炼;为了解制造领域的工程文化、学习后续课程和今后的工作打下一定的实践基础。

## 二、教学内容及基本要求

第一章,实习动员、工程认知实习

- 1. 掌握工程训练实习的目的、意义和要求。
- 2. 了解工程训练实习的教学特点与学习方法。
- 3. 进行安全、纪律、劳动观念、文明生产的教育;介绍实习内容安排,进行实习分组, 发放实习轮换表;宣布实习成绩评定方法等;掌握工程训练实习安全守则。
- 4. 了解材料、能源、化工、机械发展史、计算机发展史、自动控制发展史、电子技术发展史、机器人、典型工业系统的组成、再制造工程、先进的数字化制造技术等相关知识,并对专业有初步认识和理解,提高对专业知识学习的兴趣,为以后的学习打下良好的基础。

# 第二章. 车削加工

- 1. 掌握实习用卧式车床的型号和能完成的主要工作。
- 2. 了解实习用卧式车床主要组成部分及其作用。
- 3. 了解车刀组成和切削部分的结构、车刀的主要角度及基本作用。
- 4. 了解对刀具材料性能的要求和常用车刀材料。
- 5. 掌握常用车刀的名称和用途:车刀安装的基本要求。
- 6. 掌握外圆、端面、圆锥的加工操作方法;了解滚花、切槽、切断和钻孔的方法。
- 7. 独立完成简单零件(实习件)的车削加工。

## 第三章. 铣削加工

1. 掌握铣削加工特点及应用范围, 所能达到的尺寸精度及表面粗糙度值 (Ra)。

- 2. 了解铣床种类、型号、组成及各部分的作用。
- 3. 了解铣刀种类、应用及安装; 了解铣床常用附件和常用铣削的方式。
- 4. 掌握铣平面基本操作技能。

#### 第四章. 钳工

- 1. 了解钳工的特点及在机械制造和维修中的作用。
- 2. 掌握钳工基本操作内容: 划线、锯割、锉削、钻孔、攻螺纹和套螺纹的方法和应用。
- 3. 了解钻床的组成、运动和用途; 了解扩孔、铰孔和锪孔的方法。
- 4. 掌握钳工常用工具、量具的使用方法,能独立完成钳工工作件。

## 第五章.铸造

- 1. 了解铸造生产工艺过程、特点和应用。
- 2. 了解型砂应具备的基本性能, 常用型砂的组成及应用。
- 3. 了解常用造型方法的工艺特点及应用。
- 4. 掌握手工两箱造型(整模、分模、挖砂等)的工艺特点及应用。
- 5. 掌握典型浇注系统的组成及其作用。
- 6. 了解常见铸造缺陷的特征及产生原因。

### 第六章.焊接

- 1. 了解焊接生产工艺过程、特点和应用。
- 2. 掌握电焊条的组成、分类及各部分的作用,规格及选用。
- 3. 掌握基本的手工电弧焊平焊位操作方法。
- 4. 了解焊接生产安全、环境保护知识。

#### 第七章. 数控车

- 1. 了解数控技术在车削加工中的应用及其加工特点。
- 2. 了解数控车床的工作原理、组成、加工特点及应用范围。
- 3. 掌握数控车床的常用编程指令。
- 4. 正确操作数控车床,掌握数控车床加工零件的工艺过程和操作方法,完成给定毛坯的 零件的编程及加工。
  - 5. 培养具有利用先进制造设备进行产品创新设计的能力。

# 第八章. 数控铣

- 1. 了解数控技术在铣削加工中的应用及数控铣削加工特点。
- 2. 了解数控铣床的工作原理、主要组成部分及其作用。
- 3. 了解数控铣床加工常见零件的程序编制方法和基本操作。
- 4. 掌握数控铣床加工零件的工艺过程、程序编制和基本操作方法。

## 第九章.线切割

- 1. 了解数控线切割加工的工作原理、工艺特点及应用范围。
- 2. 掌握数控线切割的常用编程指令和编程方法。
- 3. 根据图纸要求编制加工程序,并将程序输入机器进行检查校正。能正确操作电火花线

切割机床完成对简单形状零件的加工。

4. 培养具有能进行线切割产品创新的能力。

## 第十章. 柔性制造

- 1. 了解柔性制造系统的产生过程、发展趋势。
- 2. 掌握柔性制造系统的组成结构及工作原理。
- 3. 了解柔性制造系统及基本操作及安全注意事项。
- 4 了解仓储物流系统的运作流程。
- 5. 了解 PLC 控制技术及在柔性制造系统系统的使用。
- 6. 了解传感器的基本工作原理及在柔性制造系统的使用。

# 三、教学方式与教学重点和难点

教学方式:示教示演、学生独立操作,结合挂图、电教、展板、多媒体、参观等方式。 教学重点和难点:机械制造的一般过程和基本知识;机械零件常用的加工方法、所用主 要设备的工作原理和典型机构、工夹量具以及安全操作技术;初步建立现代制造工程的概念; 对简单零件具有进行工艺分析和选择加工方法的能力;在主要工种上应具有独立完成简单零件加工的实践能力。

## 四、教学环节及时间分配:

序号	教学环节	时间 (天)	序号	教学环节	时间 (天)
1	工程认知及动员	0. 5	6	焊接	0. 5
2	车削加工	1.5	7	数控车	1. 5
3	铣削加工	0. 5	8	数控铣	0. 5
4	钳工	1.5	9	线切割	0. 5
5	铸造	1.5	10	柔性制造	0. 5

## 五、成绩评定

工程训练 C 成绩的评定由以下三部分组成(按 100 分计,三项相加,总成绩最高分为 100 分): 1. 操作训练(含各工种安全操作、文明生产、操作技能、工件考核)占比例 60%,低于 36 分为不及格; 2. 工程训练报告占比例 20%,低于 12 分为不及格; 3. 综合理论考核占比例 20%,低于 12 分为不及格。上述三项成绩中若有某项成绩不及格或任一工种操作训练不及格,则工程训练成绩不予通过。工程训练 C 的最终成绩将百分制转换成五级制,上报学校教务处。

执笔人: 杨瑞军

审 定: 文西芹